


ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ในวันที่ 13 มกราคม 2553



แปลนพร้อมดูด้วยเครื่องฉายภาพ รพ. อุดรดิต

สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักผู้ป่วย











สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณระเบียบ




สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมผู้ป่วย









สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล











สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเตรียม-เก็บยาและของสะอาด





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บเครื่องผ้า





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บครุภัณฑ์ระหว่างที่ยังไม่ใช้งาน





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องล้างเครื่องมือ พักผ้าเปียก-ชยะ





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเทสิ่งคัดหลั่ง



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่






สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องประชุม



ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูล
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและทรวงอก
โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ในวันที่ 14 มกราคม 2553



สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรผู้ป่วย














สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย









ห้องส้วมและห้องอาบน้ำสำหรับผู้พิการที่ใช้งาน เครื่องช่วยเดินหรือมีผู้ช่วยเหลือ





สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล












สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณเก็บของสะอาด-ล้างเครื่องมือและบริเวณเก็บ-เตรียมยา





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บเสื้อผ้า



สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณหลังคัณฑ์และพักผ้าเปื้อน-ขยะ









สภาพการใช้พื้นที่บริเวณซักล้าง-เก็บเครื่องมือทำความสะอาดอาคาร



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องทำงานหัวหน้าหอผู้ป่วย





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องให้คำปรึกษา-พักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่หญิง



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่ชาย





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรอเข้าเวร





ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

ในวันที่ 15 มกราคม 2553



สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย











สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรผู้ป่วย













สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย







บริเวณทำงานเสมียนหอผู้ป่วย



สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเตรียม-เก็บยาและของสะอาด





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บเสื้อผ้า วัสดุการแพทย์และรถอุปกรณ์





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องล้าง-เก็บเครื่องมือเครื่องใช้



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องทำงานหัวหน้าหอผู้ป่วย





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่



สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณพักผ้าเปื้อน-ขยะ







ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ในวันที่ 28 มกราคม 2553



สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรพผู้ป่วย









สภาพการใช้พื้นที่บริเวณระเบียง









สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย









สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเตรียม-เก็บยาและของสะอาด





สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณทางเดินด้านหลังห้องสำนักงานพยาบาล







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องล้างเครื่องมือ เหมียงคัดหลังและพักขยะ-ผ้าเปื้อน





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องทำงานหัวหน้าหอผู้ป่วย





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่



ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลหอผู้ป่วยคัดสรรอุบัติเหตุ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553



สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย











สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรผู้ป่วย












สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วยชาย








สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วยหญิง







สภาพการใช้พื้นที่บริเวณสำนักงานพยาบาล





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องล้างเครื่องมือ เก็บผ้าและของสะอาด







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องทำงาน เก็บเวชภัณฑ์และพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่





สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณพักผ้าเปื้อน-ขยะ



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเหลืงัดหลัง



ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย
โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553



สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรผู้ป่วย




















สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย - ห้อง 1





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย - ห้อง 2







ห้องเพื่องัดหลัง



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วยที่ใช้รถนั่ง



สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล





สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณเตรียม-เก็บยา



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องล้าง-เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องผ้า









สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพัสดุเปื้อน-ขยะ



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องทำงานหัวหน้าหอผู้ป่วย




สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่





ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553



แปลนพื้นที่หอผู้ป่วยด้วยเครื่องมือแพทย์ รพ. สระบุรี

สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย











สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณล้างเครื่องมือ พักผ้าเปื้อนและเก็บของต่างๆ







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรักษาผู้ป่วยชาย













สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักผู้ป่วยหญิง







สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณระเบียงห้องพักผู้ป่วยชาย



สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณระเบียงห้องพักผู้ป่วยหญิง



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วยชาย





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วยหญิง








สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล











สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องทำงานหัวหน้าหอผู้ป่วย



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บเครื่องผ้า ของสะอาดและวัสดุการแพทย์






สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่-ประชุม







ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553



สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรักษาผู้ป่วย














สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณระเบียบ



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย









สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล





สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณเก็บยา-ของสะอาด



สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณเก็บเวชภัณฑ์





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องผ้า





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บครุภัณฑ์ระหว่างที่ยังไม่ใช้งาน





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องล้างเครื่องมือ



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องประชุมและทำงานหัวหน้าหอผู้ป่วย






สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเสมียนหอผู้ป่วย





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่






สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บของ





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องซักล้าง-เก็บเครื่องมือทำความสะอาดอาคาร



ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรพผู้ป่วย



















สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณระเบียง










สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย













สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วยที่ใช้รถนั่ง



สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเตรียม-เก็บยา






สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บเครื่องผ้า



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องล้าง-เก็บเครื่องมือ







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักเจ้าหน้าที่



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่











ห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่



บริเวณเปลี่ยนรองเท้าสำหรับเจ้าหน้าที่



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องซักล้าง



ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูล
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย(ชลาทิศ 1)
โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
ในวันที่ 9 มีนาคม 2553

สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรพผู้ป่วย















สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณระเบียง









สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย









สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล







สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณเตรียม-เก็บยา ของสะอาดและเวชภัณฑ์







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บครุภัณฑ์ระหว่างที่ยังไม่ใช้งาน





สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณพักผ้าเปื้อน-ขยะ







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องประชุม







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องทำงานหัวหน้าหอผู้ป่วย





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องทำงาน





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่






สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่





ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูล
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย(ชลาธาร 1)
โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
ในวันที่ 9 มีนาคม 2553



แปลนกีฬาหอผู้ป่วยด้วยศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย(ชลาธารา) รพ. ชลบุรี

สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักผู้ป่วย













สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย








สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล













สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณระเบียง







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บรถเครื่องมือ-อุปกรณ์







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บครุภัณฑ์ระหว่างที่ยังไม่ใช้งาน





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บของ





สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณพักผ้าเปื้อน-ขยะ



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักเจ้าหน้าที่






บริเวณซักล้าง





ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูล
หอผู้ป่วยศัลยกรรมเทพรัตนชั้น 5
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
ในวันที่ 11 มีนาคม 2553



สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักผู้ป่วย











สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณระเบียง





สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณพักผ้าเปื้อน-ขยะ



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย







สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล









สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บครุภัณฑ์ระหว่างที่ยังไม่ใช้งาน







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บวัสดุการแพทย์



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บของ



สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณล้างเครื่องมือ





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องทำงานหัวหน้าหอผู้ป่วย



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องประชุม





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรอเข้าเวร





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่



สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณทางเดิน






ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ

โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง

ในวันที่ 12 มีนาคม 2553



แบบแปลนพื้นที่ห้องเรียน อาคารเรียน ๒๐๐ ปี

สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรผู้ป่วย

















สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณระเบียบ



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย









สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล







สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณเก็บเครื่องผ้า ของสะอาดและวัสดุการแพทย์



สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณเตรียม-เก็บยา





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บรถเครื่องมือ



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องล้างเครื่องมือ



สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณพักผ้าเปื้อน-ขยะ



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บวัสดุการแพทย์





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องทำงานหัวหน้าหอผู้ป่วย



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องประชุม พักเจ้าหน้าที่



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรอเข้าเวร






ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลหอผู้ป่วยศัลยกรรม 1

โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี

ในวันที่ 24 มีนาคม 2553



สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย









สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรพผู้ป่วย













สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณระเบียง



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วยชาย





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วยหญิง





สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล











สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บเวชภัณฑ์ เครื่องผ้าและอุปกรณ์





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเตรียม-เก็บยาและของสะอาด





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องล้างเครื่องมือ



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บครุภัณฑ์ระหว่างที่ยังไม่ใช้งาน



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องหลังคัดหลัง





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่



สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณพัก-ขยะ



ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ


โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ในวันที่ 25 มีนาคม 2553

สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย








สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรพผู้ป่วย

















สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณระเบียง



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย

















สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องล้างหม้อนอน



สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเตรียม-เก็บยา





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บเครื่องผ้า-ล้างเครื่องมือ








สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องเก็บเครื่องมือ ครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์







สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณห้องพักรับ



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องทำงานหัวหน้าหอผู้ป่วย



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องซักล้าง-เก็บเครื่องมือทำความสะอาดอาคาร



ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลหอผู้ป่วยคัดยกรรณอุบัติเหตุชาย

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ในวันที่ 26 มีนาคม 2553

[illegible]

พื้นที่หอผู้ป่วยวิกฤต
คลังยากรรมอุบัติเหต

สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักผู้ป่วย















สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณระเบียง











สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย







สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล













สภาพการใช้พื้นที่บริเวณเตรียม-เก็บยา







สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณเก็บเครื่องมือ ของสะอาดและเวชภัณฑ์













สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องทำงาน-เก็บเวชภัณฑ์













สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่










สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณทางเดิน











ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุหญิง

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ในวันที่ 26 มีนาคม 2553

สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรพผู้ป่วย










สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย









สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องหลังคัดหลั่ง



บริเวณพักขยะ



สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องทำงาน พักทานอาหารและห้องสุขา









ภาพแปลนพื้นและภาพถ่ายจากการสำรวจรวบรวมข้อมูล
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุระบบประสาทชาย
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ในวันที่ 26 มีนาคม 2553



สภาพการใช้พื้นที่ภายนอกและบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย







สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรพผู้ป่วย











สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องอาบน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย



สภาพการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานพยาบาล







สภาพการใช้พื้นที่ภายในบริเวณเก็บรถเครื่องมือ ของสะอาด เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์





สภาพการใช้พื้นที่ภายในส่วนต่อเติม (ล้างเครื่องมือ เก็บครุภัณฑ์ เก็บของ ตากผ้า พักผ้าเปียก-ขยะ
ห้องน้ำ-ส้วมสำหรับผู้ป่วย ห้องทิ้งคัดหลัง ชักล้างเครื่องมือทำความสะอาดอาคาร)









สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องหลังตัดหลัง



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องทำงาน-ประชุม





สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องพักรับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่



บริเวณตู้เก็บของส่วนตัวสำหรับเจ้าหน้าที่(ที่โถงด้านหน้าหอผู้ป่วย)



สภาพการใช้พื้นที่ภายในห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่

